

INDICAÇÃO N. 62, DE 05 DE ABRIL DE 2021

Autoria dos Vereadores: **Wladimir de Mesquita Pinto**
Sandra Regina Primão Barzotto
Márcio Albieri

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de construção de nova sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo no município de Lucas do Rio Verde.

Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que o expediente Indicatório seja enviado ao Poder Executivo Municipal, visando o atendimento desta Indicação.

JUSTIFICATIVA

Considerando a constante expansão do município de Lucas do Rio Verde/MT, de modo que deve ser assegurado a todos os cidadãos o acesso aos seus direitos fundamentais, compreendendo, dentre eles, o direito à educação;

Considerando que a edificação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo conta com mais de 25 anos de construção, de modo que atualmente apresenta diversos problemas, como goteiras, carência de espaços para o adequado desenvolvimento de atividades, falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, dentre outros listados no documento anexo;

Considerando que a escola de ensino fundamental trata-se de ambiente basilar no desenvolvimento humano e cidadão das crianças luverdenses, de modo que é imprescindível que tal ambiente se mantenha seguro, acessível e adequado às necessidades dos profissionais e dos estudantes;

Indica a necessidade de instalação de uma nova unidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, devidamente equipada com todas as instalações necessárias, incluindo piscina e quadra de esportes, de modo que possa atender o ensino integral, no município de Lucas do Rio Verde.

Lucas do Rio Verde/MT, Plenário Vereador João José Callai, 05 de abril de 2021.

Wladimir de Mesquita Pinto

Vereador

Sandra Regina Primão Barzotto

Vereadora

Márcio Albieri

Vereador



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÉRICO VERÍSSIMO

Av. Espírito Santo, 484 E - Rio Verde – Lucas do Rio Verde – Mato Grosso
CEP: 78455-000 – Fone: (65) 3548 2357 – escolaericolv@gmail.com



Problemas em relação ao prédio.

O prédio antigo recebeu várias manutenções preventivas com a intenção de minimizar os problemas decorrentes de sua estrutura deficiente e antiga sendo a mesma inaugurada no ano de 1995. A construção de um novo prédio viria ao encontro dos anseios da população do bairro e adjacências, proporcionando um ambiente escolar mais seguro com maior conforto e qualidade.

Infraestrutura do prédio antigo:

- Tem muitas goteiras
- Madeiramento em precariedade
- Sem acessibilidade para portadores de necessidades especiais
- Janelas antigas que impedem melhor circulação de ar
- Falta espaço para atividades recreativas
- Falta espaço para construir uma horta, sendo indispensável em escola de tempo integral
- Falta espaço para mesas de jogos (pebolim, mesa de tênis, etc.)
- Não tem espaço para construção de uma piscina
- Banheiros para funcionários inadequado, sendo masculino e feminino um só.
- Banheiros para alunos precários
- Depósito do almoxarifado pequeno
- Uma parte do parquinho está em cima da fossa, por falta de espaço.
- Sem espaço adequado para as apresentações dos alunos
- Falta espaços para atividades esportivas principalmente para as atividades de oficinas, pois só o ginásio não atende à demanda de oficinas esportivas.
- Falhas na fiação elétrica do prédio, que geram quedas de energia frequentes causando danos nos aparelhos elétricos.
- O prédio novo que foi construído no ano de 2016 tem a estrutura que não possibilita saídas emergenciais em caso de incêndios
- No período de chuvas muito fortes o pátio fica alagado

- Secretaria escolar e gestão ficam em pátios longe da coordenação.

Infraestrutura do prédio novo:

- Sem saída de emergência
- Salas com pouca ventilação, a janela não possui abertura.
- Pátio desde novo já apresentou goteiras (a água escorre na parede deixando o chão alagado colocando os alunos e funcionários em risco).


Cozinha:

- Não foi planejada como deveria ser
- Falta de área para armazenamento separado dos alimentos (estoque)
- Falta de área separada de higienização de utensílios (área suja)
- Falta de lavanderia para armazenamento dos produtos de limpeza
- Falta de banheiro/ vestuário para manipulador de alimento

Lucas do Rio Verde -MT, 05 de abril de 2021



Benedito Teodoro da Silva
Presidente do CDCE



Vânia Maria de Oliveira Barros
Gestora Escolar

Vânia M^a O. Barros
Gestora Escolar
Port. N^o 100/2020